





Clean sweep

Het voorkomen van plastic in het milieu is een mindset. Iedereen, elk segment van de industrie - harsproducenten, transporteurs, bulkterminal-operators of kunststofverwerkers - spelen een rol bij het verminderen van korrels, vlok- en poederverlies. Het zijn de kleine dingen die tellen. Ze tellen allemaal op als je denkt aan de duizenden faciliteiten in de industrie en de frequentie met welke korrels, vlokken en poeders worden geladen en gelost. Betrokkenheid van iedereen in elk bedrijf, van management tot medewerkers op de werkvloer, is essentieel voor het verminderen van plastics in het milieu.



Wat kun jij als chauffeur doen?

- Voorkom morsen van plastic korrels en poeders. Volg de instructies altijd op en controleer je voertuig en alle hulpstukken voor, tijdens en na het laden/lossen.
- Grijp onmiddellijk in bij morsen:
 - Stop het laden/lossen direct.
 - Meld het probleem bij de bedrijfsleiding en je planner.
 - Los de oorzaak op en ga dan pas verder.
- Ruim het gemorste product snel en effectief op.
 - Reinig de mangaten, uitloop, spatborden, bumper, chassis etc.
 - Ruim al het gemorste rondom de truck op met stoffer en blik.
- Voer de plastic korrels en poeders op gepaste wijze af.
 - Vraag op de laad-/loslocatie waar je het gemorste product mag achterlaten.