




Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM's)

Verantwoordelijkheden:

- Chauffeur: verantwoordelijk voor het gebruik van de PBM
- Management: beschikbaar stellen van de PBM aan medewerkers
- HR: onderhoud en registratie van uitgifte van de PBM
- Charter: aanvraag van de PBM
- Academy: instructies geven aan chauffeurs
- Iedereen: toezicht en aanspreken op het gebruik van de PBM van andere personen



Werkwijze

Indien je onderstaande aanwijzingen ziet staan ben je **VERPLICHT** om deze op te volgen!

Gebodsbord	Gebruik
 Veiligheidsschoenen	Draag altijd hoge werkschoenen met stalen neuzen en S3 kwaliteitsnorm. Zorg ervoor dat veters gestrikt zijn.
 Oogbescherming	Draag de veiligheidsbril. Zorg dat de bril schoon is en deze niet te los staat. Let op: een normale bril is geen veiligheidsbril en kan dus ook nooit dienen als alternatief. Je hebt dan altijd een overzetbril nodig of een veiligheidsbril op sterkte.
 Gehoorbescherming	Gebruik de gehoorbescherming. Het niet gebruik maken van gehoorbescherming kan leiden tot permanente gehoorschade. Vanaf 85dB is gehoorbescherming wettelijk verplicht.
 Helm	Dragen van een veiligheidshelm is verplicht. De helm moet voorzien zijn van een vierpunts aansluiting (voor- en achter de oren).
	Gebruik van veiligheidsharnas en -lijn is verplicht. Zorg voor een goede afstelling aan je lichaam. Is er geen mogelijkheid je lijn vast te maken bij de klant, gebruik dan de ankerpunten op je oplegger/container.



Valbeveiliging	Als er helemaal geen mogelijkheid is om aan te lijnen dan werk je niet op hoogte en meld je dit aan je leidinggevende.
 Handschoenen	Handschoenen verplicht. Draag bij alle werkzaamheden handschoenen. Je dient te beschikken over verschillende handschoenen. Eén paar voor vuil werk (leder) die je o.a. gebruikt bij aan- en afkoppelen. Eén paar (schone) handschoenen (rubber) voor het werken aan de tank en appendages (slangen en koppelingen en het reinigen daarvan).
 Fluorescerende vest	Veiligheidsvest verplicht. Draag altijd een fluorescerend vest of jas bij het verlaten van je cabine.

Onderhoud

De PBM moeten worden gecontroleerd voor aanvang van de dienst. De medewerker is verantwoordelijk voor het gebruik en onderhoud. Bij gebreken of behoefte aan andere PBM moet dit worden gemeld aan de leidinggevende.

Vervaldatum / Aanvragen

Diverse PBM kennen een vervaldatum. Het valharnas en lijn moeten jaarlijks worden gekeurd.

De helm moet worden vervangen na 5 jaar en het valharnas met lijn moeten worden vervangen na maximaal 10 jaar.

Voor het bereiken van deze vervaldatum dienen deze te worden vervangen.

Het aanvragen van de PBM gebeurt via de directe leidinggevende.