




Operation Clean Sweep (OCS)

Doel:

Het voorkomen dat plastic korrels, vlokken en poeders in het milieu terecht komen. Plastic korrels komen terecht in onze waterstromen, zeeën en oceanen. Plastic korrels hebben dezelfde afmetingen en vorm als viseitjes en worden door zeedieren vaak aangezien voor voedsel. Met dit document willen we het bewustzijn verhogen en verantwoordelijkheid creëren. Wij van Van den Bosch, vinden het welzijn van ons milieu ontzettend belangrijk.

Werkwijze

Het voorkomen dat plastics in het milieu terechtkomen is een mind-set. Iedereen, jij en ik, elk segment van de industrie, of het nu gaat om harsproducenten, transporteurs, bulk terminaloperators of kunststofverwerkers, spelen een rol bij het elimineren van korrels, vlokken en poederverlies. Het zijn de kleine dingen die tellen - een paar korrels, vlokken en poeder hier, een handvol daar. Ze tellen allemaal op als je denkt aan de duizenden faciliteiten in de industrie en de frequentie met welke korrels, vlokken en poeders worden geladen en gelost. Betrokkenheid van iedereen in elk bedrijf van topmanagement tot medewerkers op de werkvloer, is essentieel voor het elimineren van plastics in het milieu.



Wat kun jij als chauffeur doen?

- Voorkom morsen van plastic korrels en poeders. Volg de instructies altijd op en controleer je voertuig en alle hulpstukken voor, tijdens en na laden/lossen.
- Grijp onmiddellijk in bij morsen:
 - Stop het laden/lossen direct.
 - Meldt het probleem bij de bedrijfsleiding en je planner.
 - Los de oorzaak op en ga dan pas verder.
- Ruim het gemorste product snel en effectief op.
 - Reinig de mangaten, uitloop, spatborden, bumper, chassis etc.
 - Ruim al het gemorste rondom de truck op met stoffer en blik.





- Voer de plastic korrels en poeders op gepaste wijze af.
 - Vraag op de laad-/loslocatie waar je het gemorste product mag achterlaten.



- Bij onduidelijkheid, vraag altijd naar containers of zakken die goed afgesloten kunnen worden om zorg te dragen voor de correcte verwijdering.
- Ook bij de cleaning is het mogelijk dat er plastic korrels en poeders gemorst kunnen worden. Houdt hiermee rekening dat het onderste mangat van de silotank niet geopend mag worden voordat de reinigingsruimte wordt betreden.
- Onderstaande behoort ook tot de alternatieven, maar zal enkel op een laad/loslocatie plaatsvinden bij verzoek/goedkeuring van de laad/loslocatie:

